





ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION
SCHEDA TECNICA AUSILIARE DI IMPIANTO

PWR35H vs SILVER1B

Alignment with column brackets, keeping distances from the gate hinges:
Allineamento staffe lato colonna, mantenendo le distanze dalle cerniere anta:



Aligning the gate side brackets, hiding the previous holes:
Allineamento staffe lato cancello, nascondendo i fori precedenti:



- = Holes do not match, to be done / *Fori non combaciano, da fare*

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| File: modello | Pag. 7/17 |
| Distribuito da: Assistenza tecnica | E-Mail: service.ditec@entrematic.com |

| Rev. | Data | Descrizione | Responsabile | Approvato |
|------|-----------|-----------------------|--------------|------------|
| 0.0 | 4/20/2017 | Intercambiabilità PWR | AT | Zuccarello |
| | | | | |